
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
P_b
−40
−30
−20
−10
0
10
20
d [m]
Perfect CSI
N_b = 5
N_b = 10
N_b = 50
N_b = 100
N_b = 200
N_b = 250