
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
P_b
−100
−80
−60
−40
−20
0
20
40
60
80
100
d [m]
Perfect CSI
N_b = 10
N_b = 100
N_b = 200
N_b = 300
N_b = 400
N_b = 400